

LAUDO DE REAVALIAÇÃO DE VEÍCULO

Conforme Anexo III da Portaria N. TC-0537/2014 do TCE-SC

Marca/Modelo/Ano		VW/SAVEIRO 1.6 FLEX, 2008		Placa	MDZ4554	
Valor de Mercado		R\$ 33.059,00		Km	97.604	
Percentuais				Avaliação RS	Custo de Recuperação	
Mecânica	Motor 30%	Funciona	X	30,00%	R\$ 9.917,70	
		Não Funciona		15,00%		
		Desmontado		10,00%		
	Caixa 15%	Funciona		15,00%	R\$ 2.314,13	
		Não Funciona	X	7,00%		
		Desmontada		2,00%		
Demais Partes 10%	Funcionam	X	10,00%	R\$ 3.305,90		
	Não Funcionam		5,00%			
	Desmontadas		2,00%			
Estrutura	Lataria 30%	Boa		30,00%	R\$ 3.305,00	
		Razoável		20,00%		
		Ruim	X	10,00%		
		Péssima		5,00%		
	Vidros Estofamentos Painel Acessórios 12%	Bons	X	12,00%	R\$ 3.967,08	
		Razoáveis		10,00%		
		Ruins		6,00%		
		Péssimos		3,00%		
	Pneus 3%	Bons		3,00%	R\$ 330,59	
		Ruins	X	1,00%		
	Valor Veículo					
	Agregado (Acessórios)		Bom		100,00%	
Descrição:		Razoável		50,00%		
Valor de Mercado:		Ruim		25,00%		
		Péssimo		12,00%		
Valor Agregado						
Indicar danos acidentados (Total/Parcial)			T	P		
Mecânica:						
Estrutura:						
Depreciação devido a acidente						
Totais						
Valor Reavaliado:				R\$ 23.141,30		
Novo prazo de vida útil:						
<ul style="list-style-type: none"> • O valor de mercado atribuído de acordo com a Tabela Fipe • Custo de recuperação sobre o valor obtido pela média de 3 orçamentos 						
Rio do Sul, 10 de Setembro 2025						
Membro da Comissão			ASSINATURA			
Marcesio Pereira de Abreu						
Jailson Roberto de Oliveira						
Fagner Scherer						
Mark Gregory de Oliveira						
Carlos Klohn						
William da Silva Arruda						
Marlize Fronza Vieira						
Paulo Henrique Becker						