



## **INDICAÇÃO**

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Rio do Sul.  
O Vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições regimentais,

### **REQUER:**

Indicar a Secretaria de de Obras, a necessidade de realização de manutenção na boca de lobo localizada na Rua Willand Kurt, no Bairro Rainha, em frente à Unidade Básica de Saúde. A estrutura encontra-se em condições inadequadas, apresentando desalinhamento, acúmulo de resíduos e risco de comprometimento da tampa, o que pode ocasionar acidentes com pedestres e veículos, além de prejudicar o correto escoamento das águas pluviais.

A situação também representa risco à saúde pública, tendo em vista o acúmulo de lixo e possível formação de água parada, especialmente por se tratar de um ponto em frente a uma unidade de saúde com grande circulação de pessoas. Dessa forma, solicita-se a realização de reparo estrutural, limpeza completa do sistema de drenagem, nivelamento com o meio-fio e a devida adequação da tampa de proteção, garantindo segurança, eficiência na drenagem e melhores condições sanitárias para a população.

Rio do Sul, 2 de abril de 2026.

**Ricardo Pinheiro**  
Vereador



INDICAÇÕES - 2026 – Folhas 2 de 3

Rua XV de Novembro, Ed. Entidades – 3º e 4º andares – Centro – Rio do Sul/SC – CEP 89.165-015 – Caixa Postal 209  
- Telefone (47) 3531-6300 - [www.camarariosul.sc.gov.br](http://www.camarariosul.sc.gov.br)



CÂMARA DE  
VEREADORES DE  
**RIO DO SUL**

INDICAÇÕES - 2026 – Folhas 3 de 3

Rua XV de Novembro, Ed. Entidades – 3º e 4º andares – Centro – Rio do Sul/SC – CEP 89.165-015 – Caixa Postal 209  
- Telefone (47) 3531-6300 - [www.camarariosul.sc.gov.br](http://www.camarariosul.sc.gov.br)

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 6º, parágrafo único, e art. 20, §2º, da Lei Orgânica de Municipal de Rio do sul, com a Resolução n.º 1050/2019, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Para verificar a autenticidade e integridade do documento, consulte o site <https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.4/>